



TM-720

## Измеритель освещенности TENMARS TM-720 (люксметр)

- Соответствие стандартам JISC 1609 и CNS 5119
- Базовая погрешность:  $\pm 3\%$
- Функция удержания показаний (Hold)
- Регистрация макс/мин значений
- ЖК-дисплей 4000
- Режим энергосбережения (автовывключение)
- Индикация разряда батареи
- Автоматический выбор диапазона

### Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ
ИЗМЕРЕНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ	<b>Диапазон</b>	400 / 4000 / 40000 / 400000 (люкс) 40 / 400 / 4000 / 40000 (фут/кандел)
	<b>Погрешность</b>	$\pm 3\% \pm 3$ люкс (в диапазоне измерений 0...500 люкс) $\pm 3\%$ (больше 500 люкс)
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	<b>Источник питания</b>	2 батарейки AA
	<b>Условия эксплуатации</b>	0 °C...40 °C, отн. влажность не более 80 %
	<b>Дисплей</b>	4000
	<b>Датчик</b>	Силиконовый фотодиод
	<b>Масса</b>	250 г
	<b>Размеры</b>	133x48x23 мм